



**Restauración y consolidación de las  
Murallas de Peñíscola (Castellón)**

**Documentación fotográfica de la obra**

Balaguer I **Vicen** arquitectos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte · IPCE

## **RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MURALLAS DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN)**

### **DATOS GENERALES DE LA OBRA**

#### **Promotor:**

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas  
Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España

#### **Proyecto:**

Arquitecto redactor: Pepa Balaguer Dezcallar.  
Arquitecto colaborador: Luis Vicén Banzo.

#### **Dirección de obra:**

Arquitecto: Pepa Balaguer Dezcallar  
Arquitecto técnico: Rafael Bellver García

#### **Seguimiento arqueológico:**

Francisco Blay García

#### **Empresa adjudicataria:**

Torremar Rehabilitaciones, S.L.

#### **Fotografías:**

© Balaguer I Vicén arquitectos

Para ampliar información sobre las fortificaciones de Felipe II y su restauración podéis consultar comunicación presentada en el IV Congreso de Castellología celebrado en Madrid en marzo de 2012 en el siguiente link:

<http://www.castillosasociacion.es/congreso/ACTAS/COMUN55.pdf>

(Capítulo del libro digital de Actas del IV Congreso de castellología. Ministerio de Cultura. IPCE. Asociación de Amigos de los castillos. Marzo 2012  
<http://www.castillosasociacion.es/congreso/ACTAS/PRES.pdf>)

Esta comunicación incluye parte de una investigación que esta realizando la arquitecta P. Balaguer sobre las fortificaciones de Peñíscola.

Balaguer I Vicén arquitectos.  
Consultoría en puesta en valor del patrimonio cultural  
[www.balaguer-vcen.com](http://www.balaguer-vcen.com)

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Portada de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Portada de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Lienzo de la Batería del Olvido. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Garita de Felipe II y Balcón de Pilatos. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Garita de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Garita de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)





Lienzo de la Batería del Olvido. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Plataforma de la garita de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra

Restauración y consolidación de las Murallas de Peñíscola (Castellón)



Plataforma de la garita de Felipe II. Vistas comparativas antes y después de la obra