



PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION




E : 1 / 500




## LEYENDA

### 1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN



### 2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS



### 3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA



### 4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

	NIVEL	PROTECCION	NIVEL	CONDICIONES	NIVEL	PROTECCION
	1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación Restauración	Reforma parcial Rehabilitación	Demolición Sustitución Otra nueva	
	2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación Restauración	Rehabilitación Reforma parcial	Demolición Sustitución Otra nueva	
	3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación Restauración	Otra nueva Rehabilitación	Demolición Sustitución Otra nueva	
	3	PROTECCION SINGULAR	Conservación Restauración	Rehabilitación	Demolición Sustitución Otra nueva	
	4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación Restauración	Rehabilitación	Demolición Sustitución Otra nueva	

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENÍSCOLA

1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 99083

Nº hoja: 20

EQUIPO REDACTOR:  
PEPA BALAGUER DEZCALLAR - BEATRIZ CURELLS ROS - LUIS VIGEN BANZO