



PLANTA ESTADO ACTUAL DE CUBIERTAS



PLANTA DE ORDENACION



LEYENDA

- 1- CONDICIONES DE PARCELA Y DE VOLUMEN**
- PARCELA APTA PARA LA EDIFICACION
Elemento Impropio
Determinación
- ALTURA MAXIMA EDIFICABLE
Determinación
- ATICOS
Elemento Impropio
Determinación
- ALTURA MAXIMA DE CORONACION
Elemento Impropio
Determinación

- 2- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE FACHADA Y MEDIANERAS**
- COMPOSICION
Elemento Impropio
Relacion macizo/hueco
Ejes de simetria
- APERTURA DE NUEVOS HUECOS
Elemento Impropio
- HUECOS, POR LA FORMA Y DIMENSIONES
Elemento Impropio
- CUERPOS VOLADOS
Elemento Impropio
- CERRAMERIA
Elemento Impropio
- CARPINTERIA
Elemento Impropio
- OTROS ELEMENTOS
Elemento Impropio

- 3- CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS DE CUBIERTA**
- MATERIALES
Elemento Impropio
- CUERPOS CONSTRUIDOS O ARANADOS
Elemento Impropio
- ESPECIFICACIONES
cimentos, azulejos, otros

4- NIVEL CATALOGACION Y GRADO DE PROTECCION

NIVEL	PROTECCION	CONSERVACION	REFORMA	RECONSTRUCCION	OTRAS OBRAS	OTROS PROBLEMAS
NIVEL 1	PROTECCION INTEGRAL	Conservación	Reforma parcial	Reconstrucción	Reconstrucción	Demolición
NIVEL 2	PROTECCION TIPOLOGICO-ESTRUCTURAL	Conservación	Reforma parcial	Reconstrucción	Reconstrucción	Demolición
NIVEL 3	PROTECCION AMBIENTAL-1	Conservación	Otra nueva	Reconstrucción	Reconstrucción	Demolición
NIVEL 3	PROTECCION SINGULAR	Conservación	Otra nueva	Reconstrucción	Reconstrucción	Demolición
NIVEL 4	PROTECCION AMBIENTAL-2	Conservación	Otra nueva	Reconstrucción	Reconstrucción	Demolición

NOTA: Los elementos impropios y determinaciones se señalan sin perjuicio de aquellos que se deduzcan de la aplicación de la Normativa Urbanística.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO - ARTISTICO DE PENÍSCOLA 1998

ORDENANZA GRAFICA

Nº manzana: 98096 Nº hoja: 26

EQUIPO REDACTOR:
PEPA BALAGUER DECALLAR - BEATRIZ CURELLS ROS - LUIS VIGEN BANZO

