

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224	DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola		NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas		TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1		DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)		POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I		RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola		TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura		FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico		FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
TIPO MUESTRA	Superficies		FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org		FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: 1 LAVAPIÉS NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS (D1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
1	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
2	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	12	✔	BUENA

Muestra Número: 2 LAVAPIÉS NÚMERO 2 - URBANIZACIÓN PEÑISCARLÓ (D2) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
3	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
4	Suelo L	Suelo Lavapiés	3	✔	ÓPTIMA	36	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: 3 LAVAPIÉS NÚMERO 3 - FRUTAS PIÑANA (D3) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
5	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
6	Suelo L	Suelo Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	49	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: 4 LAVAPIÉS NÚMERO 4 - BAR CAFETERÍA TANDEM (D4) - SURFING Nº 162 NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
7	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
8	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	7	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 5 LAVAPIÉS NÚMERO 5 - BAR CARAMBA (D5) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
9	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
10	Suelo L	Suelo Lavapiés	7	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** LAVAPIÉS NÚMERO 6 - HAAGEN-DAZS (D6) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
11	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
12	Suelo L	Suelo Lavapiés	31	✔	ACEPTABLE	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **7** LAVAPIÉS NÚMERO 7 - E-151 - LOS PINOS - VILLA ANA ENGRACIA (D6 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
13	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
14	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	31	✔	ACEPTABLE

Muestra Número: **8** LAVAPIÉS NÚMERO 8 - E-148 - E-149 - LOS PINOS (D5.2 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
15	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
16	Suelo L	Suelo Lavapiés	59	✘	MEJORABLE	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** LAVAPIÉS NÚMERO 9 - ALMARO APARTAMENTOS TURÍSTICOS (D7) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
17	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
18	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	40	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: **10** LAVAPIÉS NÚMERO 10 - CAFÉ LA LUNA - URBANIZACIÓN VORAMAR (D7 BIS) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
19	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
20	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✔	BUENA	4	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⓘ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: 11 LAVAPIÉS
NÚMERO 11 - STIL MAR (D8)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
21	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
22	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	20	✔	BUENA

Muestra Número: 12 LAVAPIÉS
NÚMERO 12 - LA MARSELA (D8 BIS)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
23	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
24	Suelo L	Suelo Lavapiés	10	✔	ÓPTIMA	3	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: 13 LAVAPIÉS
NÚMERO 13 - CAFETERÍA EL PORTUGUÉS (D9)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
25	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
26	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	13	✔	BUENA

Muestra Número: 14 LAVAPIÉS
NÚMERO 14 - PUESTO VIGILANCIA SALVAMENTO (D9 BIS)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
27	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
28	Suelo L	Suelo Lavapiés	> 100	✘	MEJORABLE	12	✔	BUENA

Muestra Número: 15 LAVAPIÉS
NÚMERO 15 - PALMERAS ZOO AVENTURA (D10)

NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
29	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
30	Suelo L	Suelo Lavapiés	19	✔	BUENA	14	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: 20 Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **16** LAVAPIÉS **NÚMERO 16 - RESIDENCIAL ROCA BLANCA (D11)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
31	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
32	Suelo L	Suelo Lavapiés	43	⚠	ACEPTABLE	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **17** LAVAPIÉS **NÚMERO 17 - EUROPEÑÍSCOLA (D12)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
33	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
34	Suelo L	Suelo Lavapiés	7	✔	ÓPTIMA	19	✔	BUENA

Muestra Número: **18** LAVAPIÉS **NÚMERO 18 - PIZZERÍA SERREDAL (D12 BIS)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
35	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
36	Suelo L	Suelo Lavapiés	4	✔	ÓPTIMA	15	✔	BUENA

Muestra Número: **19** LAVAPIÉS **NÚMERO 19 - BAR RESTAURANTE LOS MAÑOS (D13)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
37	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
38	Suelo L	Suelo Lavapiés	5	✔	ÓPTIMA	9	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **20** LAVAPIÉS **NÚMERO 20 - APARTAMENTOS CALA JOSEP (D14)** NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
39	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
40	Suelo L	Suelo Lavapiés	1	✔	ÓPTIMA	30	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies.

✔ Óptima-Buena
 ⚠ Aceptable
 ✘ Mejorable

Muestra Número: **21** LAVAPIÉS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 21 - RESTAURANTE CASA GOYO - TXALUPA LA MARINA (D15) Nº 100

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
41	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
42	Suelo L	Suelo Lavapiés	12	✔	BUENA	22	✔	BUENA

Muestra Número: **22** LAVAPIÉS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 22 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER (D16)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
43	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
44	Suelo L	Suelo Lavapiés	14	✔	BUENA	8	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **23** LAVAPIÉS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 23 - HOTEL ACUALANDIA (D17)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
45	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
46	Suelo L	Suelo Lavapiés	21	✔	BUENA	30	✔	BUENA

Muestra Número: **24** LAVAPIÉS NUMERACIÓN SEGÚN PLANO
 NÚMERO 24 - PUESTO SOCORRO - BLOQUE 1 - LOS ABANICOS (D18)

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
47	Duchas L	Alcachofa Lavapiés	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
48	Suelo L	Suelo Lavapiés	37	⚠	ACEPTABLE	1	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **1** TORRE DUCHAS NÚMERO 1 - APARTAMENTOS TAMARINDOS (L1) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
49	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
50	Suelo T	Suelo Torre Ducha	4	✔	ÓPTIMA	15	✔	BUENA

Muestra Número: **2** TORRE DUCHAS NÚMERO 6.2 BIS - E-148 / E-149 LOS PINOS (L8) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
51	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
52	Suelo T	Suelo Torre Ducha	12	✔	BUENA	37	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: **3** TORRE DUCHAS NÚMERO 10 - PALMERAS - ZOO AVENTURA (L15) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
53	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	23	✔	BUENA	0	✔	ÓPTIMA
54	Suelo T	Suelo Torre Ducha	17	✔	BUENA	32	ⓘ	ACEPTABLE

Muestra Número: **4** TORRE DUCHAS NÚMERO 16 - URBANIZACIÓN PUNTA AMER (L22) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
55	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
56	Suelo T	Suelo Torre Ducha	10	✔	ÓPTIMA	12	✔	BUENA

Muestra Número: **5** TORRE DUCHAS NÚMERO 23 - BAR/RESTAURANTE ARGENTA (L29) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
57	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
58	Suelo T	Suelo Torre Ducha	29	✔	BUENA	17	✔	BUENA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **20** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

DATOS DEL SOLICITANTE/CLIENTE		224
NOMBRE	Ayuntamiento de Peñíscola	
DEPARTAMENTO	Playas	
DIRECCIÓN	Plaza Constitución 1	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
CIF/CÓDIGO	P-1208900-I	
ENVÍO INFORME A	Ayuntamiento de Peñíscola	
A LA ATENCIÓN DE	Carlos Pérez Segura	
SOLICITUD CONTROL	Microbiológico	
TIPO MUESTRA	Superficies	
E-MAIL	medioambiente@peniscola.org	

DATOS DE LA INSTALACIÓN		224-01
NOMBRE INSTALACIÓN	Playa de Peñíscola	
TIPO DE INSTALACIÓN	Playas	
DIRECCIÓN	Playa de Peñíscola	
POBLACIÓN	12598 Peñíscola (Castellón)	
RECOGIDA POR	MicroAmbiente	
TÉCNICO/HORA	Andrea y Nico	9:39
FECHA MUESTREO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA RECEPCIÓN	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA INICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	
FECHA FIN	miércoles, 5 de julio de 2023	

Análisis de Superficies. ✔ Óptima-Buena ⓘ Aceptable ✘ Mejorable

Muestra Número: **6** TORRE DUCHAS NÚMERO 28 BIS - EDIFICIO LITORAL (L36) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
59	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
60	Suelo T	Suelo Torre Ducha	4	✔	ÓPTIMA	29	✔	BUENA

Muestra Número: **7** TORRE DUCHAS NÚMERO 33 - POLICIA LOCAL - CAMPING EDEN (L43) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
61	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	1	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
62	Suelo T	Suelo Torre Ducha	5	✔	ÓPTIMA	1	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **8** TORRE DUCHAS NÚMERO 40 - HOTEL Mº CRISTINA (L49) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
63	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
64	Suelo T	Suelo Torre Ducha	> 100	✘	MEJORABLE	10	✔	ÓPTIMA

Muestra Número: **9** TORRE DUCHAS NÚMERO 46 BIS - HOTEL ESTRELLA DE MAR DRAGÓN (L56) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	52	✘	MEJORABLE	13	✔	BUENA

Muestra Número: **10** TORRE DUCHAS NÚMERO 53 - PLAYA SUR - PARQUE INFANTIL - BARCO - GOA COCINA INDIA (L62) NUMERACIÓN SEGÚN PLANO

DATOS MUESTREO			BACTERIAS A 37 °C			HONGOS A 28 °C		
Toma*	Tipo	Punto de muestreo	Resultado	OK	Valoración	Resultado	OK	Valoración
65	Ducha T	Alcachofa Torre Ducha	0	✔	ÓPTIMA	0	✔	ÓPTIMA
66	Suelo T	Suelo Torre Ducha	67	✘	MEJORABLE	3	✔	ÓPTIMA

* Número total de muestras analizadas en esta página entre hongos y bacterias: **16** Unidades (la mitad de cada tipo).

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza

Responsable de Laboratorio

FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023

RESUMEN GENERAL


MUESTRAS TOTALES	136	Total Muestras de Bacterias: =	68	Total Muestras de Hongos: =	68
TOTAL NÚMERO DE LAVAPIÉS	24	Total Muestras en Lavapiés	96		
TOTAL NÚMERO DE TORRES	10	Total Muestras en Torre de duchas	40		
MUESTRAS ANALIZADAS:	136	Valor que se tomará como referencia para los cálculos correspondientes.			
MUESTRAS SIN ANALIZAR:	0	No hay puntos sin analizar.			
MUESTRAS FUERA DEL LÍMITE:	8	LO QUE SUPONE EL:	5,88%	DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.	

RESULTADOS GRÁFICOS DE LA ANALÍTICA DE SUPERFICIES EN PLAYAS

ESTADO DE LA PLAYA


Los puntos que están fuera del límite establecido suponen un resultado igual o inferior al 10% de las muestras analizadas, por lo que se recomienda una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas con el fin de dejar en buenas condiciones higiénico-sanitarias el total de las mismas.

Estado de las Torres de Duchas Analizadas.




■ Nº de muestras mal ■ Nº de muestras tomadas

Estado de los Lavapiés Analizados.




■ Nº de muestras mal ■ Nº de muestras tomadas

Bacterias




Hongos



Total muestras analizadas agrupadas según su desinfección

Valoración de la Calidad de las Superficies



■ Óptima ■ Buena ■ Aceptable ■ Mejorable

LABORATORIO CERTIFICADO



Nº 705042



Nº 735624



WEB



INFORME DE RESULTADOS VALIDADO POR:

Veronica Castelló Corraliza
Responsable de Laboratorio
FIRMA ELECTRONICA AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN INTERNA

Valencia, 5 de julio de 2023